







| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SANTA ROSA DE LIMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSE RINCONCITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0091-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 12/04/2024 |
|  <p>Foto 1: MODULO B AULA Vista Desmontaje de estructura en mal estado</p> | |  <p>Foto 2: MODULO B Colocacion de Vigas de metal en sentido transversal.</p> | |
|  <p>Foto 3: MODULO B Vista interior de aula con instalacion de vigas de metal de seccion cuadrada colocadas a lo ancho del modulo.</p> | |  <p>Foto 4: MODULO B Vista interior de aula con instalacion de vigas de metal de seccion cuadrada colocadas a lo ancho del modulo</p> | |
|  <p>Foto 5: MODULO B Vista muro de fondo con colocacion de vigas de metal de seccion cuadrada.colocadas a lo ancho del modulo</p> | |  <p>Foto 6: MODULO B Vista muro laterol izquierdo con colocacion de vigas principales de metal de seccion cuadrada, colocadas a lo ancho del modulo</p> | |

[Handwritten Signature]





Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SANTA ROSA DE LIMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JOSE RINCONCITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0091-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 12/04/2024 |
|  <p>Foto 7: MODULO B Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado. Vista de corredor con estructura de metal y lamina troquelada cal 26.</p> | |  <p>Foto 8: MODULO B Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado. Vista interior muro de fondo y lateral izquierdo Instalacion de vigas de metal de seccion cuadrada en sentido transversal.</p> | |
|  <p>Foto 9: MODULO C Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado.</p> | |  <p>Foto 10: MODULO C Vista Posterior desmontaje de lamina de zinc en mal estado.</p> | |
|  <p>Foto 11: MODULO C Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado.</p> | |  <p>Foto 12: MODULO C Vista Frontal desmontaje de lamina de zinc en mal estado.</p> | |

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta

[Handwritten signature]

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa