



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE      DURANTE      POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Casillas         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldoa Las Marías |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-04-0012-43               | FECHA:                         |                  |



Foto 1: Cambio de vigas de madera del aula



Foto 2: Cambio de vigas de madera del corredor



Foto 3: Cambio de lámina de las aulas



Foto 4: Cambio de lámina de las aulas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y Sello Director/a del Consejo de Padres y Amigos de la Escuela  


  
 Firma y Sello Director/a  
