



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Cruz, Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0015-43	FECHA:	23 de Septiembre de 2024



Foto 1: Vidrios de ventanas de las aulas quebradas.



Foto 2: vidrios de ventanas de las aulas quebradas.




Foto 3: canal de tubo pvc roto, en mal estado, e incompleto.



Foto 4: cuneta de concreto deteriorada, incompleta y mal diseñada no apta para su funcion.



Foto 5: El concreto del patio esta completamente deteriorado e incompleto casi en su totalidad debido a la situacion del lugar del terreno y a la calidad de construccion.



Foto 6: patio deteriorado, y desgastado en toda la orilla de la escuela debido a las lluvias, quedando alrededor en pilon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Robín M. Olivares Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público</p>
--	--

