

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cañalitos aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0019-43	FECHA:	



Foto 1:  
Ingreso a la escuela sin portón



Foto 2:  
lado izquierdo propenso a derrumbes



Foto 3:  
Peña a un costado de la escuela



Foto 4:  
Sanjón al costado derecho de la escuela



Foto 5:  
Costado derecho con derrumbe



Foto 6:  
parte trasera a un costado de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mónica Blandino*  
**COEDUCA**  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
**DIRECCIÓN**  
06-04-0019-43  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público