

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Casillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio La Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-04-0100-43 | FECHA: | |



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada en 4 salones y baños.



Sustitución de lámina por lámina troquelada, corredor frente los 4 salones y baños.



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada en 3 salones



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada corredor frente a las tres aulas.



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada en la entrada cerca de la Dirección.



Foto 6: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Casillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio La Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-04-0100-43 | FECHA: | |



Foto1: Sustitución de canal de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

