



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
COSTA RICA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corralitos, Casillas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0108-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de muro perimetral de malla por muro perimetral de block



Foto 2: Sustitución de muro perimetral de malla por muro perimetral de block



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de pila por tanque con lavadero



Foto 5: Sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maribel He Pr

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

