

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Talpetate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0111-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Se muestra el estado de la lamina de todas las aulas.



Foto 2: Puertas de metal en mal estado y chapas inservibles.



Foto 3: Puerta de Sanitario en completo deterioro al igual que la taza del sanitario



Foto 4: Vidrios rotos y ventanas no existen al igual que balcones en mal estado.



Foto 5: Porton e cuatro hojas inservible necesita mantenimiento y reparación



Foto 6: Piso de cemento liquido de aula inservible, piso de concreto de patio en mal estado y pila con gran deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar
**San Juan Talpetate
JUNTA ESCOLAR
Casillas Santa Rosa**


Firma y Sello Director Centro Educativo
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
06-04-0111-43
SAN JUAN TALPETATE
CASILLAS, SANTA ROSA**