

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0120-43	FECHA:	



Foto 1: venetanas dañadas



Foto 2: malla dañada del porton



Foto 3: cableado de sistema electro en malas condiciones



Foto 4: pila en mal estado y no hay piso



Foto 5: chimenea en malas condiciones



Foto 6: vidrios rotos por falta de balcones

Observación: la escuela necesita balcones que sirvan para proteger los elementos de los niños y el sistema eléctrico está en muy malas condiciones

[Firma]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

