

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SAN RAFAEL LAS FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CUESTA CHICA, SAN RAFAEL LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-05-1356-42 | FECHA: | |



Foto 1: mantenimiento puertas de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: sustitución de chapas



Foto 3: sustitución de puerta y servicio sanitario



Foto 4: sustitución de vidrios



Foto 5: pinturas en muros y exteriores



Foto 6: reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Heidi Dayán Carón Colindres Firma y sello del Presidente de la OPR |  |  Olivia Esperanza López Molina Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|--|---|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SAN RAFAEL LAS FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CUESTA CHICA, SAN RAFAEL LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-05-1356-42 | FECHA: | |



Foto 7: sustitución de lavamanos



Foto 8: sustitución de grifos



Foto 9: sustitución de llave de paso




Foto 10: sustitución de balcones



Foto 11: sustitución a barandas de metal en pasillos



Foto 12: mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| Heidi Dayán Cazán Colindres Firma y sello del Presidente de la OPR | Olivia Esperanza López Molina Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SAN RAFAEL LAS FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CUESTA CHICA, SAN RAFAEL LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-05-1356-42 | FECHA: | |



Foto 13: sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras (van bajo el pavimento)



Foto 14: repación de tapadera de caja



Foto 15: reparación de muro perimetral de block con tuvo hg y malla galvanizada, solares intermedias y columnas.



Foto 16: reparación de planchas de concreto



Foto 17: mantenimiento a Marcos de aluminio mill finish



Foto 18: reparación de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Heidy Dayán Cazón Colindres
Heidy Dayán Cazón Colindres

Firma y sello del Presidente de la OPF



Olivia Esperanza López Molina
Olivia Esperanza López Molina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SAN RAFAEL LAS FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CUESTA CHICA, SAN RAFAEL LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-05-1356-42 | FECHA: | |



Foto 19: reparación de cableado eléctrico



Foto 20: sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 21: sustitución de chimenea de metal



Foto 22: instalación de azulejo en estufa rural



Foto 23: sustitución de inodoro



Foto 24: sustitución de la mina, por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| Heidy Dayán Cazán Colindres Firma y sello del Presidente de la OPF | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A.E.O.R.M. | Olivia Esperanza López Molina Firma y Sello Director Centro Educativo Público | DIRECCIÓN |
|---|--|--|---------------|