

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0147-43	FECHA:	04 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lamina canalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de lamina canalada por lamina troquelada



Foto 3: Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galcanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galcanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 5: Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galcanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galcanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

