

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea La Canoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Canoa, Oratorio, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06.06.0153-43	FECHA:	




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Reparación de muro perimetral block con tubo hg y malla galvanizada



Fotom 4: Reparación de muro perimetral block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea La Canoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Oratorio, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0153-43	FECHA:	



Foto1: Lámina de aula en mal estado




Foto 2: Lámina de aula



Foto 3: Columna del área de circulación en mala condiciones



Foto 4: Malla y columnas en mal estado



Foto 5: Cimiento y piso en mal estado



Foto 6: Banqueta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

