



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida de ingreso principal , sector sur de la cabecera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0168-43	FECHA:	




Foto 1. Azulejo de la cocina deteriorado



Foto 2. estufas de leña en la cocina que generan demasiado humo adentro



Foto 3: Piso de concreto dereriorado en las aulas




Foto 4: Banqueta de concreto en mal estado




Foto 5: Planchas de concreto en deterioro en el patio



Foto 6: puertas para reparar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público