PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

	FICO		
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA /	MUNICIPIO:	CHIQUIMULILLA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0016-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto1: .Vista con personal docente y presidente de la OPF.





Foto 2: .Vista con personal docente y presidente de la OPF.





Foto 3: MODULO A Mantenimiento de 2 puertas de metal en servicios sanitarios mas colocacion de piso ceramico sobre base de concret en mal estado y colocacion de azulejo en muros.





Foto 4: MODULO A Colocacion de piso ceramico sobre base de concret en mal estado y colocacion de azulejo en muros.



Foto 5: Vista de area para aperturar puerta de 2.0 mts x 2.0 mts para accesar niños de pre primaria.





Foto 6: Muro Colindante en mal estado, se reforzara el mismo.

"Hugueld"







PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULILLA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL ASTILLERO	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0016-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto 7: .MODULO B Vista de aulas pre primaria,



Foto 8: MODULO B Mantenimiento de 2 puertas de metal mas cambio de chapas en mal estado.



Foto 9: MODULO B Colocacion de piso sobre base de concreto en mal estado.



Foto 10: MODULO B Colocacion de piso sobre base de concreto en mal estado.



Foto 11: VISTA EXTERIOR Muro de aulas seran tratadas a base de alizado de cemento por filtracion de agua.



Foto 12: VISTA EXTERIOR Muro de aulas seran tratadas a base de alizado de cemento por filtracion de agua.



