

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIKIQUIMULLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA LUISA MEJIA VALLADARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/05/2024



Foto1: VISTA EXTERIOR En presencia de la presidenta de OPF y la directora del plantel escolar.



Foto 2: MODULO B COCINA Vista interior donde se puede observar la prolongacion de muro en ingreso a cocina.



Foto 3: MODULO B COCINA Instalacion de piso ceramico + elaboracion de mueble de concreto con revestimiento de azulejo.



Foto 4: MODULO B COCINA Instalacion de piso ceramico



Foto 5: VISTA FROTAL MODULO DE COCINA, Levantado de muro de block sobre muro existente al ingreso de cocina.



Foto 6: MODULO A mantenimiento de ventanería y refuerzo de la misma .

[Handwritten signature]


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Handwritten signature]
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHICUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA LUISA MEJIA VALLADARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/05/2024
			
Foto1: VISTA EXTERIOR En presencia de la presidenta de OPF y la directora del plantel escolar.		Foto 2: MODULO B COCINA Vista interior donde se puede observar la prolongación de muro en ingreso a cocina.	
			
Foto 3: MODULO B COCINA Instalacion de piso cerámico + elaboracion de mueble de concreto con revestimiento de azulejo.		Foto 4: MODULO B COCINA Instalacion de piso cerámico	
			
Foto 5: VISTA FONTAL MODULO DE COCINA, Levantado de muro de block sobre muro existente al ingreso de cocina.		Foto 6: MODULO A mantenimiento de ventanería y refuerzo de la misma .	


 Firma y sello del representante de la OPF

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS PLACETAS
 CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
 CHICUMULILLA, STA. ROSA


 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
 Enriquez Mendez
 Colegiado 9233

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA LUISA MEJIA VALLADARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/05/2024



Foto 7: MODULO AULA mantenimiento de estructura metalica y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 8: MODULO AULA mantenimiento de estructura metalica y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 9: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Vista de conformacion de cubiculos para sanitario.



Foto 10: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Vista de conformacion de cubiculos para sanitario.



Foto 11: Vista exterior aplicación de pintura en muro frontal , apoyados por madres de familia.



Foto 12: Vista exterior aplicación de pintura en muro frontal , apoyados por madres de familia.

Firma y sello del Presidente de la OPEM

Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa