

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA /	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA' /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0238-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/11/2023 /



Foto 1: .Vista con personal docente y miembros de la Junta Escolar



Foto 2: Vista con personal docente y miembros de la Junta Escolar



Foto 3: MODULO A Vista de modulo de aulas




Foto 4: MODULO A Vista interna de cubierta de asbesto con estructura de madera, a sustituir por estructura de metal con lamina troquelada cal 26.




Foto 5: MODULO A Vista interna de cubierta de asbesto con estructura de madera, a sustituir por estructura de metal con lamina troquelada cal 26.



Foto 6: MODULO A Vista interna de cubierta de asbesto con estructura de madera, a sustituir por estructura de metal con lamina troquelada cal 26.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
ESCUELA OFICIAL RURAL MULTIA  
CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA  
JUNTA ESCOLAR  
ALDEA LOS CERRITOS  
CHIQUMULILLA, DEPT. SANTA ROSA

  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo  
Enriquez Méndez  
COLEGIADO 3333



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA /	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA' /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0238-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/11/2023 /



Foto 7: MODULO B Cambio de lamina y estructura de madera por estructura de metal y lamina troquelada cal 26.



Foto 8 :MODULO B Cambio de lamina y estructura de madera por estructura de metal y lamina troquelada cal 26.



Foto 9: MODULO B Suttitucion de baranda metalica en mal estado




Foto 10: MODULO B Gradas de concreto en malas condiciones estructurales y huella y contrahuella desproporcionadas. Suttitucion de baranda metalica existente.




Foto 11: MODULO C COCINA Suttitucion de estructura de madera y lamina de zinc por estructura portante de metal con lamina troquelada cal 26



Foto 12: MODULO C Vista de Cubierta de lamina de zinc con staneras de madera.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
**JUNTA ESCOLAR**  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MULTIGRADO  
 CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA  
 ALDEA LOS CERRITOS, STA. ROSA  
 CHIQUMULILLA, GUATEMALA

  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo  
 Enriquez Méndez  
 COLEGIADO 3333