

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                   |                                |                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA        | MUNICIPIO:                     | CHIQUMULILLA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Oliveros |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-08-1865-42     | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 7/09/2023      |



Foto1: Vista interior de módulo 3 de aulas, con intervención de remozamiento con mantenimiento a estructura y cambio de lámina.



Foto 2: Vista exterior de módulo 3 de aulas, con intervención de remozamiento con mantenimiento a estructura y cambio de lámina.



Foto 3: Vista interior de módulo 3 de aulas, con intervención de remozamiento con suministro e instalación de piso cerámico antideslizante




Foto 4: Vista exterior de módulo 4 de aulas, con intervención de remozamiento con instalación de estructura de techo y lámina.




Foto 5: Vista exterior de módulo 4 de aulas, con intervención de remozamiento con instalación de estructura de techo y lámina.



Foto 6: Vista exterior de módulo 4 de aulas, con intervención de remozamiento con suministro e instalación piso cerámico antideslizante, y muro de block (Cerramiento)

*Maria Antonia B.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Brenda Lisette Lopez Aragón*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 3151  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                   |                                |                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA        | MUNICIPIO:                     | CHIQUMULILLA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Oliveros |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-08-1865-42     | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 7/09/2023      |



Foto 7: Vista exterior de cocina, con intervención de remozamiento con muro de block



Foto 8: Vista exterior de cocina, con intervención de remozamiento con muro de block, techo, puerta y balcon



Foto 9: Vista interior del establecimiento, con intervención de remozamiento muro de block en la parte superior del muro perimetral lado derecho del portón de ingreso.



Foto 10: Vista exterior en servicios sanitarios, con intervención de remozamiento con suministro de techo en lavamanos.



Foto 11: Vista de reunión para levantado de acta y firma de documentos por OPF, directora y consultora.



Foto 12: Vista del establecimiento en compañía de OPF, directora y consultora.

*Maria Antonia B.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Brenda Lissette López Arango*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 3151  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa