



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1965-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/05/2024



Foto1: VISTA EXTERIOR DE IDENTIFICACION DE ESCUELA, VISTA EXTERIOR DE MODULO DE COCINA REMOZADA.



Foto 2: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, mas cerramiento de malla metalica cal 12.



Foto 3: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras cerramiento de block pomez.



Foto 4: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, cerramiento de block pomez.




Foto 5: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras



Foto 6: MODULO DE COCINA, Vista Interior de Cocina, instalacion de piso ceramico.cerramiento de block pomez.

Blanca Butilla Albano G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Enrique Estuardo  
Enriquez Méndez  
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-1965-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/05/2024



Foto 7: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras



Foto 8: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, instalacion de piso ceramico.



Foto 9: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, instalacion de piso ceramico. Ejecucion de mueble de concreto, mas instalacion de pila.



Foto 10: MODULO DE COCINA, Vista exterior de cubierta de lamina troquelada cal 26, con estructura de metal a base de costaneras, instalacion de piso ceramico. Ejecucion de mueble de concreto-




Foto 11: MODULO DE AULAS Instalacion de piso ceramico



Foto 12: MODULO DE AULAS Instalacion de piso ceramico

Blanca Rutilia Albeno G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo  
Enriquez Mendez

COLEGIADO 3333