

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA                  | MUNICIPIO:                     | TAXISCO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PUMPO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-09-0292-43               | FECHA:                         | 19/02/2024     |



Foto: 1 parte de enfrente del aula con lamina y ventanas destruidas



Foto: 2 costaneras y laminas destruidas por los vientos



Foto: 3 Lamina interior del aula con muchos daños



Foto: 4 Lamina del corredor con daños cosiderables



Foto: 5 Sanitarios con Puertas en mal estado, pared en mal estado por falta de repello .



Foto: 6 sanotarios y piso y paraed en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la **JUNTA ESCOLAR** ALDEA EL PUMPO TAXISCO, SANTA ROSA



Firma y Sello Director Centro Escolar Público

