



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Platanar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0310-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Sustitución de techo de lámina por lámina troquelada debido a la antigüedad y del otro edificio sustitución por la caída de un árbol, quedando así el trabajo realizado.



Foto 2: Sustitución del techo de los baños lámina por lámina troquelada y estructura de soporte madera por metal, así como mantenimiento de las puertas y sustitución de los inodoros



Foto 3: Sustitución de vidrios en ventanería, quedando así después del trabajo realizado



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto, quedando de ésta manera el trabajo realizado.




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores. Mantenimiento y reparación de las puertas, quedando de esta manera el trabajo que se realizó.-



Foto 6: Reparación de cunetas y banquetas, quedando de esta forma el trabajo que se realizó.--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonarda Morkani Santos Max
Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

