



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Barro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0328-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



Foto 1: La estufa rural ya no cuenta con su plancha de metal, ni chimenea debido al deterioro. Únicamente cuenta con una parrilla sobre cuatro blocks.



Foto 2: El muro exterior no cuenta con canales ni bajadas pluviales, tampo con pintura ni balcones que eviten accidentes.




Foto 3: La estructura del muro perimetral presenta daños en la malla y el block se encuentra poroso.



Foto 4: Parte del muro presenta erosión y desnivel, por lo que es susceptible a temblores y huracanes.



Foto 5: Parte del muro presenta erosión y desnivel, por lo que es susceptible a temblores y huracanes.



Foto 6: La estructura presenta grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Betsy Johana Aguilar

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Barro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0328-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



Foto 7: Las ventanas del patio no cuentan con estructuras metálicas que eviten que los niños se suban, por lo cual ha habido accidentes.



Foto 8: Hace falta estructuras metálicas en ventanas que dan a zonas baldías.



Foto 9: Las aulas no cuentan con bombillos ahorradores.



Foto 10: El patio no cuenta con bombillos ahorradores.



Foto 11: Parte de las paredes de la cocina está protegida únicamente con láminas.



Foto 12: gradas y banquetas están en estado precario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bebby Johana Aguilar
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

