

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA /	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/10/2023



Foto1: Integrantes de Junta escolar y directora del plantel



Foto 2: Integrantes de Junta escolar y directora del plantel



Foto 3: MODULO A en aulas mantenimiento de estructura metalica, mantenimiento de balcones de metal y cambio de lamina de zinc en mal estado.



Foto 4: MODULO A en aulas mantenimiento de estructura metalica, mantenimiento de balcones de metal y cambio de lamina de zinc en mal estado. Reparacion de puertas y cambio de chapas.



Foto 5: MODULO B COCINA sustitucion de plia de concreto en mal estado.



Foto 6:MODULO B reposicion de planchas metalicas para estufas regionales

Firma y sello del Presidente de la OPE



Arquitecto Erick Estuardo
Enríquez Méndez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELICE ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/10/2023



Foto 7: . MODULO C mantenimiento de estructura de metal en escenario,



Foto 8: MODULO C mantenimiento de estructura de metal en escenario,



Foto 9: MODULO D Aula, cambio de lamina de zinc en mal estado y mantenimiento de estructura.




Foto 10: MODULO D Aula, cambio de lamina de zinc en mal estado y sutitucion de de estructura.



Foto 11: MODULO E Sanitarios, extension red de agua potable, sustitucion de estructura , cambio de lamina, 3 puertas de metal nuevas, tinaco + estructura de metal.



Foto 12: TRABAJOS EXTERIORES Mantenimiento de porton de metal con malla metalica, bisagras en mal estado y malla totalmente doblada en panel.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333