

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PESCADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0371-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto1: Vista Modulo de cocina con directora del plantel escolar y presidenta de la OPF.



Foto 2: MODULO A Vista de losa que fue aplicado mezclon e impermeabilizante.



Foto 3: MODULO B Vista exterior. Se sustituyó la cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se le dio mantenimiento a las costaneras de metal .



Foto 4: MODULO B Vista interior. Se sustituyó la cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se le dio mantenimiento a las costaneras de metal .



Foto 5: MODULO B Vista exterior Corredor. Se sustituyó la cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se le dio mantenimiento a las costaneras de metal .



Foto 6: MODULO D Sustitucion de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.

Hilda López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Méndez
Colegiado 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PESCADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0371-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 7: MODULO D Sustitucion de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se sustituyo las costaneras de madera por costaneras de metal. Se aplico Pintura en muros exteriores.




Foto 8: MODULO AULA, SITUADO A LA PAR DE LA COCINA Sustitucion de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se sustituyo las costaneras de madera por costaneras de metal. Se aplico Pintura en muro exterior.



Foto 9: MODULO AULA, SITUADO A LA PAR DE LA COCINA Sustitucion de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se sustituyo las costaneras de madera por costaneras de metal.



Foto 10: MODULO AULA, SITUADO A LA PAR DE LA COCINA Sustitucion de cubierta de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26. Se sustituyo las costaneras de madera por costaneras de metal.




Foto 11: MODULO E COCINA ya remozada.



Foto 12: MODULO DE COCINA, Vista de base de concreto con revestida de azulejo

Hilda López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PESCADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0371-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 13: MODULO DE COCINA Vista exterior base de concreto al frente del modulo, con revestimiento de azulejo y tallado al frente.



Foto 14: MODULO AULA A LA PAR DE MODULO DE PRE PRIMARIA. Se le dio mantenimiento a y estructura de metal y se sustituyo la lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 15: MODULO AULA A LA PAR DE MODULO DE PRE PRIMARIA. Vista Frontal Se le dio mantenimiento a y estructura de metal y se sustituyo la lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.se aplico pintura en modulo.



Foto 16: MODULO AULA A LA PAR DE MODULO DE PRE PRIMARIA. Vista Interior Se le dio mantenimiento a y estructura de metal y se sustituyo la lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.Se aplico pintura en muros.



Foto 17: MODULO AULA A LA PAR DE MODULO DE PRE PRIMARIA. Vista Interior Se le dio mantenimiento a y estructura de metal y se sustituyo la lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 18: MODULO AULA A LA PAR DE MODULO DE PRE PRIMARIA. Vista Interior Se le dio mantenimiento a y estructura de metal y se sustituyo la lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.

Hilda López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Méndez
Colegiado 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa