

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 1: VISTA PATIO CENTRAL En compañía de la presidenta de OPF y presonal docente,



Foto 2: VISTA MODULO D SERVICIOS SANITARIOS. Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 3: VISTA MODULO D SERVICIOS SANITARIOS Sustitucion de sanitarios en mal estado



Foto 4: VISTA MODULO D SERVICIOS SANITARIOS Suministro e instalacion de piso ceramico.



Foto 5: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y COCINA Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 6: MODULO COCINA ANEXO A MODULO SERVICIO SANITARIO. Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Méndez  
COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 7: MODULO COCINA En compañía de presidenta de OPF y personal docente



Foto 8: MODULO COCINA Cambio de estructura de metal en mal estado por estructura de metal a base de costaneras. Cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 9: MODULO A AULA Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 10: MODULO A AULA. Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 11: MODULO A Corredor Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 12: MODULO A Balcones en vanos de aulas y vista corredor donde se cambio cubierta de asbesto por lamina troquelada cal 26.

Firma y sello del Prestador de Servicios

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
 Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Mendez  
 COLEGIADO 3333



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M. Federico Keller	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-0373-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 13: MODULO B AULA Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 14: MODULO B AULA Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal. Se instalaron balcones en ventaneria para seguridad.



Foto 15: MODULO B CORREDOR Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 16: MODULO B AULA Interior de aula Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 17: MODULO B Interior de aula Sustitucion de cubierta de asbesto en mal estado y se coloco estructura de metal a base de costaneras de metal.



Foto 18: MODULO D Vista Frontal. Modulo de servicios sanitarios. Instalacion de lavamanos de concreto para servicios sanitarios.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OFP de las Niñas y Niños

Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Mendez  
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa