REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Manual evia de Editor secido

Ministeria de Información
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo Viñas	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio la Frillera, Aldea la Gavita	
CÓDIGO DEL	06-13-0378-43	FECHA:		





Foto1: Laminas de fibrocemento en muy malas condiciones.



Foto 2: Laminas de fibrocemento de las aulas y corredor con agujeros y rotas.



Foto 3: Puerta de servicio sanitario en mal estado.




Foto 4: Muro Perimetral en mal estado, y porton necesita mantenimiento.



Foto 5: Estufa rural deteriorada.



Foto 6: techo del servicio sanitario deteriorado, e inodoro en malas condiciones.



Firma y Sello Director Centro Educativo Pub