

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casco Urbano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/09/2023



FOTO 1: Vista módulo 1 de aulas con intervención en suministro e instalación de rampa para discapacitados con piso de torta de concreto .



Foto 2: Vista módulo 2 de aulas con intervención en suministro e instalación de canal de metal y bajadas de agua pluvial.




FOTO 3: Vista módulo 3 gimnasio con intervención en mantenimiento a sistema eléctrico con unidades luz y fuerza.



Foto 4: Vista módulo 4 de aulas con intervención en mantenimiento a canal de concreto, con remozamiento en limpieza e impermeabilización.




FOTO 5: Vista exterior cocina, con intervención en mantenimiento a puertas incluyendo chapa de buena calidad. Y suministro de ventanas y repello en pared exterior.




FOTO 6: Vista interior decocina con intervención en remozamiento con demolición de banqueta, suministro de piso y aplicación de pintura.

[Handwritten signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA

LA OFICIAL URBANA DE VARIOS
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESTABLECIMIENTO PUEBLO NUEVO VIÑAS
SANTA ROSA

[Handwritten signature]
Brenda Lissette López Aragón
INGENIERO CIVIL
N.º REGISTRO NO. 3151
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casco Urbano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/09/2023




Foto 7: Vista interior de cocina, con intervención en suministro e instalación de estufa rural.



Foto 8: Vista interior de servicios sanitarios, con intervención en suministro e instalación de tapadera para drenaje sanitario.



Foto 9: Vista exterior servicios sanitarios, con intervención en suministro e instalación de estructura y cubierta de lámina.



Foto 10: Vista exterior de servicios sanitarios con intervención en suministro e instalación de sanitarios, azulejo en baños, suministro y mantenimiento a plias.



FOTO 11: Vista exterior servicios sanitarios con intervención en suministro de azulejo.



FOTO 12: Vista exterior del establecimiento en compañía de presidente OPF, docente y consultora.

Firma y Sello del Presidente de la OPF FAMILIA

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Lissette López Aragón
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 3151