



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero El Tarral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0006-43	FECHA:	



Foto 1: Lámina y estructura muy oxidada prácticamente inservible.



Foto 2: Torta de concreto en piso muy deteriorada



Foto 3: Lámina muy oxidada y estructura de madera ya podrida




Foto 4: Riestras en mal estado, así mismo con chapas totalmente inservibles.





Foto 5: Estructura de madera ya muy deteriorada



Foto 6: Balcones ya muy oxidados y completamente inservibles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la C.E.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
