

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA FE, CANTON PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
			
<p>Foto 1: Mejoramiento de lavamanos con azulejo.</p>		<p>Foto 2: Instalación de torre de metal y deposito de agua.</p>	
			
<p>Foto 3: Mejoramiento de piso en aulas.</p>		<p>Foto 4: Mejoramiento de piso en aulas.</p>	
			
<p>Foto 5: Mejoramiento de piso en aulas.</p>		<p>Foto 6: Mejoramiento de piso en aulas.</p>	

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA FE, CANTON PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24




Foto 7: Mejoramiento de muro perimetral con repello y pintura.



Foto 8: Mejoramiento de muro perimetral con repello y pintura.



Foto 9: Mejoramiento de muro perimetral con repello y pintura.




Foto 10: Instalación de pila de concreto de dos lavaderos ejecutado con remanente.



Foto 11: Evaluador con director e integrantes de OPF en fachada frontal del establecimiento.



Foto 12: Evaluador con director e integrantes de OPF en aulas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador

Silvia Analí Orozco Chávez

TECNICO EVALUADOR DE OBRAS DE CAMPO  
DIPLAN