

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUICACASTE, ALDEA PIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0050-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24



Foto 1: Mejoramiento de techado en modulo de aulas II.



Foto 2: Mejoramiento de techado en modulo de aulas II.



Foto 3: Mejoramiento de pintura en modulo II de aulas.



Foto 4: Mantenimiento de puertas en modulo de aulas II.



Foto 5: Instalación de canal de aluzinc en modulo de aulas II.



Foto 6: Vista general de mejoramiento en cocina.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Proyecto
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUICACASTE, ALDEA PIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0050-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24




Foto 7: Mantenimiento de balcones.




Foto 8: Instalacion de vidrios en ventanas.



Foto 9: Cambio de puertas de metal.




Foto 10: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 11: Evaluador con integrantes de OPF en modulo II de aulas.



Foto 12: Evaluador con integrantes de OPF en exterior de aulas.

Samuel Lopez
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Carolina Orosco Chávez
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Proyecto

