


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24
			
Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios con cambio de inodoro e instalación de piso y azulejo.		Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios con cambio de inodoro e instalación de piso y azulejo.	
			
Foto 3: Mejoramiento de lavamanos.		Foto 4: Mejoramiento de mingitorio.	
			
Foto 5: Vista general interior de mejoramiento de servicios sanitarios.		Foto 6: Mantenimiento de puerta de baño.	

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente del Consejo



*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo  
Silvia Anali Orozco Chávez  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLOMADO

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24
			
Foto 7: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial.		Foto 8: Reparación e impermeabilización de losa.	
			
Foto 9: Pintura de losa y mejoramiento de sistema eléctrico.		Foto 10: Cambio de porton principal ejecutado con remanente.	
			
Foto 11: Mejoramiento de flip-on ejecutado con remanente.		Foto 12: Instalacion de bases para deposito de agua, ejecutado con remanente.	

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la COP



*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Silvia Analí Orozco Chávez**  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN

HOJA 4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24
			
Foto 13: Mejoramiento de sistema electrico en aulas, ejecutado con remanente.		Foto 14: Mejoramiento de sistema electrico en aulas, ejecutado con remanente.	
			
Foto 15: Mantenimiento de puertas de aula ejecutado con remanente.		Foto 16: Instalación de bases para lamparas ejecutado con remanente.	
			
Foto 17: Evaluador con integrantes de OPF en losa reparada.		Foto 18: Evaluador con integrantes de OPF y directora en dirección.	

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.  
SECTOR II  
VISTA HERMOSA  
ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA

*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chaves  
AGENCIADO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN