## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO. Sololá MUNICIPIO: Sololá NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Sector Xesiguán Caserío Chuarixché, Aldea el Tablón. **ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO** CÓDIGO DEL 07-01-0085-43 FECHA: 19 Febrero del 2024 **ESTABLECIMIENTO** Foto 1: Espacio no circulado con block, se desliza tierra. Medida de 5.5 Foto 2: Inodoros y lava manos en mal estado. Mts de largo y 3 Mts de altura. Foto 4: Techado de bodega con lámina y terminacion de pared con lámina Foto 3: Plancha de cocina en mal estado, chimenea a punto de caerse. Sirve para guardar materiales que pertenece a la escuela. Foto 5: Puertas y barandas oxidado. Foto 6: Bomba de agua en mal estado, necesitamos una bomba sumergible nuevo para lienar depósito de agua, porque para tener servicios sanitarios en buen estado se necesita agua. Observación: Si es necesario se p ettualizar elepagoero de hojas **DIRECCIÓN** CASEMOOUNDOE

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

entro Educativo Público

Firma y Sello Dire

ctor