

REGISTRO FOTOGRAFICO

|                             |               |                                |   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLA        | MUNICIPIO:                     | SOLOLA                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR III, CASERIO CHUACORRAL, ALDEA PIX |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0159-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 14/03/24                                  |



Foto 1: Inodoros requieren cambio debido a que los inodoros actuales son antiguos.




Foto 2: Mingitorio requiere mejoramiento por emisión de olores.



Foto 3: Puertas de servicios sanitarios se encuentran en mal estado por lo cual requiere cambio.



Foto 4: Top de lavamanos requiere mejoramiento.



Foto 5: Cubierta de techo y estructura portante de techo requiere cambio.



Foto 6: Cubierta de techo y estructura portante de techo requiere cambio.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
Municipio: Solola, Solola  
Comunidad Educativa  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Sector III Caserío Chuacorral

*[Handwritten Signature]*  
Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
Silvia Anali Orozco Chávez  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |               |                                |   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLA        | MUNICIPIO:                     | SOLOLA                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR III, CASERIO CHUACORRAL, ALDEA PIX |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0159-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 14/03/24                                  |



Foto 7: Torta de concreto de patio debido a tierra del exterior se ha dañado por lo cual requiere cambio.



Foto 8: Torta de concreto de patio debido a tierra del exterior se ha dañado por lo cual requiere cambio.



Foto 9: Torta de concreto de patio debido a tierra del exterior se ha dañado por lo cual requiere cambio.



Foto 10: Torta de concreto de patio debido a tierra del exterior se ha dañado por lo cual requiere cambio.



Foto 11: Evaluador con docentes e integrantes de OPF en interior del establecimiento.



Foto 12: Evaluador con docentes e integrantes de OPF en fachada frontal del establecimiento.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]* Silvia Anali Orozco Chávez  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa