

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro, Cantón Sacsiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0447-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Visita de miembros de la OPF en el patio de la escuela




Foto 2: El patio de la escuela sin techo



Foto 3: El sol afecta directamente a los niños en cuanto a educación física y actividades, culturales y cívicas.



Foto 4: Lavaderos y lavamanos en mal estado.



Foto 5: Pila de lavamanos y lavatrastos es un problema en tiempo de invierno



Foto 6: Deterioro de la pared del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Soledad	MUNICIPIO	Soledad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío San Isidro, Cantón Sacsiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-01-0447-43	FECHA	20/02/2024



Foto 7: Pared en mal estado lado sur.



Foto 8: La pared frente de la dirección en mal estado.



Foto 9: El piso del corredor frente de la dirección esta deteriorado



Foto 10: El piso en mal estado de lado poniente.



Foto 11: El piso en mal estado lado oriente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

