



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Villa Linda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda, San José Chacayá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0004-43	FECHA:	29 de agosto de 2024

CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 1: Láminas dañadas

PISO



Foto 2: Piso rajado

CANALES Y BAJADAS PLUVIALES



Foto 3: Techos sin canales ni bajadas pluviales

CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: Muro de contención y circulación de patio nivel primaria

CISTERNA / DEPÓSITO DE AGUA



Foto 5: Deposito de Agua en mal estado y sin base para cocina

AREA DE COCINA



Foto 6: Pila rajada, paredes humedos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







Firma y sello del Presidente de la ORF: Firma y Sello Director Centro Educativo Público