



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | San José Chacayá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Centro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-02-0060-43 | FECHA: | 19 de febrero de 2024+89 |



Foto1: En la presente imagen observamos que este cerco esta en malas condiciones ya que carece de columnas y soleras.



Foto2: Nos damos cuenta del peligro que presente el cerco cada vez sus bases estan debilitando y se mueven por cualquier movimiento por lo tanto es un gran riesgo para cualquier persona que pasa a su alrededor




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la DPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público