







HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NUEVO AMANECER 2008	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACORRAL CANTON PAMEZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0002-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
			
<p>Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios con intalacion de piso, azulejo e inodoros, y pintura en muros.</p>		<p>Foto 2: Mejoramiento de mingitorio con cambio de azulejo y pintura.</p>	
			
<p>Foto 3: Mantenimiento de puertas de baño.</p>		<p>Foto 4: Instalación de Top de lavamanos.</p>	
			
<p>Foto 5: Vista general de servicios sanitarios.</p>		<p>Foto 6: Mejoramiento de techo y sistema electrico en salon de computo.</p>	

Firma y sello del Presidente de la O  


Firma, Sello y No. Colegiado del Experto Evaluador de CAMPG  
  
**Anali Orozco Chávez**  
 TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPG  
 DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NUEVO AMANECER 2008	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACORRAL CANTON PAMEZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0002-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24



Foto 7: Mejoramiento de techo y sistema electrico en salon de computo.



Foto 8: Mejoramiento de techado en aulas.



Foto 9: Mejoramiento de canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 10: Vista general de mejoramiento de canales.



Foto 11: Evaluador con directora, docente e integrantes de OPF en identificación del establecimiento.



Foto 12: Evaluador con comunidad educativa en entrega de proyecto de remozamiento.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de EORM



*[Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN