

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA UTATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIÉNAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0081-43	FECHA:	21/02/2024

Estructura de techo



La distancia del techo con la última fila de block es muy grande, el viento y animales perjudican los salones de clase

Reparación de sistema eléctrico



El sistema eléctrico es muy simple, se necesita aumentar el número de focos para obtener una mejor iluminación

Sustitución de piso



El piso es torta lisa, se encuentra undida en el centro y con bastantes grietas

Barandas de seguridad



Únicamente tiene la estructura de cemento, no cuenta con barandas y se encuentra a una altura de dos metros que representa peligro para los estudiantes.

Pasillo de concreto



En tiempo de lluvia se empoza el agua, generando lodo en la entrada a uno de los salones de clase.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

