

2
C. O. G.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Soledad | MUNICIPIO: | Santa Lucia Utatlan |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Normal Regional de Occidente | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cienaga grande, Cantón Chuchecic |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-04-0091-46 | FECHA: | 28/08/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina fibrocemento deteriorada



Foto 2: Las láminas están rotas necesita cambiar.



Foto 3: Las láminas fibrocemento están parchadas por deterioro y necesita sustituir.



Foto 4: Las láminas deterioradas presentan roturas y fisuras



FOTO 5: Las láminas fibrocemento del auditorio deterioradas por los años de haber construido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Soledad, Guatemala, C.A.