


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZAJ, ALDEA CHUACHINUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0022-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24
			
Foto 1: Piso de modulo de aulas requiere cambio por deterioro.		Foto 2: Piso de modulo de aulas requiere cambio por deterioro.	
			
Foto 3: Puertas de modulo de aulas requiere mantenimiento.		Foto 4: Modulo de aulas requiere barandal para evitar accidentes.	
			
Foto 5: Paredes de modulo de aulas requieren mejoramiento con pintura.		Foto 6: Paredes de modulo de aulas requieren mejoramiento con pintura.	

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	
--	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZAJ, ALDEA CHUACHINUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0022-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/24



Foto 7: Vista general de modulo de aulas.



Foto 8: Modulo de gradas quiere terminación de techado.



Foto 9: Se requiere malla perimetral para mejorar la seguridad del establecimiento.



Foto 10: Se requiere malla perimetral para mejorar la seguridad del establecimiento.



Foto 11: Evaluador con director e integrante de OPF en modulo de aulas.



Foto 12: Evaluador con director, docentes e integrantes de OPF en modulo de aulas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma manuscrita]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLOMADO