

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAQUIJUYUP ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0025-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/03/24
			
Foto 1: Inodoros requieren cambio, paredes y piso requieren mejoramiento.		Foto 2: Puertas requieren cambio, debido a que no cubre por completo vano.	
			
Foto 3: Cubierta de techo y estructura portante requiere cambio.		Foto 4: Vista general de servicios sanitarios.	
			
Foto 5: Puerta de aula requiere cambio de madera a metal.		Foto 6: Cubierta de techo y estructura portante de aula requiere cambio.	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAQUIJUYUP ALDEA XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0025-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/03/24
			
Foto 7: Piso de concreto requiere cambio a piso ceramico.		Foto 8: Pared requiere cambio.	
			
Foto 9: Se requiere cambio de pila por deterioro.		Foto 10: Estructura de techo y cubierta de lamina requieren cambio.	
			
Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en servicios sanitarios.		Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en aula 1.	
			