

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soldá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacanal I, Sector A, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0028-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1. La Estufa Rural urge arreglar ya que es el lugar principal donde se prepara la Refaccion escolar



Foto 2. La chimenea por los años de uso se ha deteriorado



Foto 3. La Cocina necesita de 2 balcones de metal para que los utensilios estén en un lugar seguro.



Foto 4. El edificio escolar necesita de una pintada interior y exterior para que los alumnos estén en un lugar cómodo.



Foto 5. Sustitución de puertas de metal de servicios sanitarios de niños, niñas y de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacanal I, Sector A, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0028-43	FECHA:	26 de febrero de 2024






Foto 6. cubierto de mingitorio y techo







Foto 7. cubierto y techo de pila con el servicio sanitario



Foto 8. cubierto y techo de pila con el servicio sanitario



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--