

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLA | MUNICIPIO: | NAHUALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHIRIJALIMA, ALDEA PALACAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0030-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 22/03/24 |



Foto 1: Servicios sanitarios 1 requieren mejoramiento en inodoros, paredes y piso.



Foto 2: Puertas de madera requieren cambio.



Foto 3: Mingitorio requiere mejoramiento.




Foto 4: Lavamanos requieren mejoramiento.



Foto 5: Servicios sanitarios 2 requieren mejoramiento en inodoros, paredes y piso.



Foto 6: Puerta requiere mejoramiento.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|---|---------------|--|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLA | MUNICIPIO: | NAHUALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHIRIJALIMA, ALDEA PALACAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0030-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 22/03/24 |
|  | |  | |
| Foto 7: Cubierta de techo y estructura portante requiere cambio. | | Foto 8: Lavamanos requieren mejoramiento. | |
|  | |  | |
| Foto 9: Paredes de establecimiento, requieren mejora con pintura. | | Foto 10: Porton principal requiere cambio. | |
|  | |  | |
| Foto 11: Evaluador con director e integrantes de OPF, en dirección. | | Foto 12: Evaluador con director e integrantes de OPF, en modulo de aulas. | |

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

DIPLAN