

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuimazá, aldea Xejuyup.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0035-43	FECHA:	19 de febrero dde 2024



Foto 1. La circulación de la escuela se necesita pintar.




Foto 2. La estructura física de la escuela es necesario que se pinta en el exterior e interior.



Foto 3. Falta instalación de inodoro y sus accesorios



Foto 4. Es necesario el cambio de inodoro con sus accesorios



Foto 5. Estufa de escuela en mal estado.



Foto 6. Es necesario la sustitución completa de la estufa de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

