

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0037-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/24

  

	
Foto 1: Puertas de servicios sanitarios requieren mantenimiento.	Foto 2: Lavamanos requieren mejoramiento con azulejo, paredes requieren pintura.
	
Foto 3: Inodoros requieren cambio.	Foto 4: Servicios sanitarios requieren mejoramiento en piso y paredes.
	
Foto 5: Aula 1 requiere mejoramiento en pared y sistema electrico.	Foto 6: Piso de aula 1 requiere mejoramiento.



Firma y sello del Presidente



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0037-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/24
			
Foto 7: Cubierta de techo y estructura portante de aula 1 requiere mejoramiento.		Foto 8: Ventana de aula 2 requiere mejoramiento.	
			
Foto 9: Piso de aula 2 requiere mejoramiento.		Foto 10: Cubierta de techo y estructura portante de aula 1 requiere mejoramiento.	
			
Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en aula 1.		Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en interior de establecimiento.	
			