

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAC, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/24
			
Foto 1: Los servicios sanitarios requieren mejoramiento en pintura y accesorios.		Foto 2: Los servicios sanitarios requieren mejoramiento en pintura.	
			
Foto 4: Servicios sanitarios requieren cambio de cubierta de techo.		Foto 5: Servicios sanitarios requieren cambio de cubierta de techo.	
			
Foto 6: Servicios sanitarios requieren cambio de canal de agua pluvial.		Foto 7: Servicios sanitarios requieren cambio de canal de agua pluvial.	
 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma, Sello y No. de Copia del Evaluador del Programa <b>Silvia Anali Orozco Chávez</b> CENTRO EVALUADOR DEL PROGRAMA <b>DIPLAN</b>	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAC, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0042-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/24
			
Foto 7: Modulo de aulas requieren cambio de cubierta de techo.		Foto 8: Modulo de aulas requieren cambio de cubierta de techo.	
			
Foto 9: Vista general de modulo de aulas.		Foto 10: Vista general de modulo de aulas y servicios sanitarios.	
			
Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en servicios sanitarios.		Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en modulo de aulas.	

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]* Silvia Anali Orozco Chávez  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

DIPLEARI