







REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIQUAJA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24
			
Foto 1: Inodoros de servicios sanitarios 1 requieren cambio.		Foto 2: Puertas de servicios sanitarios 1 requieren cambio debido que no cubre la totalidad del vano.	
			
Foto 3: Vista general de servicios sanitarios 1		Foto 4: Deposito de agua requiere cambio.	
			
Foto 5: Servicios sanitarios 2 requieren colocación de azulejo.		Foto 6: Servicios sanitarios 2 requieren instalación de sistema eléctrico.	

 <p style="text-align: center; font-size: small;">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p style="text-align: center; font-size: small;">Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJCAJA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/24



Foto 7: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.



Foto 8: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.



Foto 9: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.



Foto 10: Cubierta de techo requiere cambio por condiciones climáticas.



Foto 11: Evaluador con directora e integrantes de OPF en interior del establecimiento.



Foto 12: Evaluador con directora e integrantes de OPF en cancha polideportiva.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Silia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa...