

REGISTRO FOTOGRAFICO

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLA | MUNICIPIO: | NAHUALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHICOTIYAB, ALDEA PAQUILA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0049-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 21/03/24 |



Foto 1: Servicios sanitarios requieren mejoramiento en inodoros, paredes y piso.



Foto 2: Paredes de servicios sanitarios requieren mejoramiento.



Foto 3: Vista general de servicios sanitarios.



Foto 4: Puerta de modulo de aulas requiere cambio.



Foto 5: Sistema electrico fuerza requiere mejoramiento.



Foto 6: Sistema electrico iluminación requiere mejoramiento.

Marta

Firma y sello del Presidente de la OPI



Silvia Anali Orozco Chávez

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez

TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

DIPIE

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--|---------------|---|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLA | MUNICIPIO: | NAHUALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHICOTIYAB, ALDEA PAQUILA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0049-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 21/03/24 |
|  | |  | |
| <p>Foto 7: Paredes de modulo de aulas 1 requiere mejoramiento.</p> | | <p>Foto 8: Puerta de modulo de aulas requiere cambio.</p> | |
|  | |  | |
| <p>Foto 9: Porton de ingreso requiere cambio.</p> | | <p>Foto 10: Malla perimetral requiere mejoramiento.</p> | |
|  | |  | |
| <p>Foto 11: Evaluador con directora, docente e integrantes de OPF en servicios sanitarios.</p> | | <p>Foto 11: Evaluador con directora, docente e integrantes de OPF en modulo de aulas 1.</p> | |

Marta

Firma y sello del Presidente de la OPF



Silvia Anali Orozco Chávez

TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLOMADO

Firma, Sello y N.º. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa