





REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLA | MUNICIPIO: | NAHUALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PACAMPOSANTO, ALDEA PACHUTIQUM |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0091-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 26/03/24 |
|  | |  | |
| Foto 1: Enodoros requieren mejoramiento. | | Foto 2: Pared requiere cambio. | |
|  | |  | |
| Foto 3: Puertas tienen mal funcionamiento por lo cual requieren cambio. | | Foto 4: Vista general de servicios sanitarios. | |
|  | |  | |
| Foto 5: Pila requiere mejoramiento. | | Foto 6: Deposito de agua requiere cambio e instalación de torre de metal, para mejor funcionamiento. | |

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CPEP



[Handwritten Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--|---------------|---|--|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLA | MUNICIPIO: | NAHUALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PACAMPOSANTO, ALDEA PACHUTIQUM |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0091-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 26/03/24 |
|  | |  | |
| Foto 7: Patio requiere mejoramiento con adoquin decorativo, debido al exceso de tierra en el area. | | Foto 8: Patio requiere mejoramiento con adoquin decorativo, debido al exceso de tierra en el area. | |
|  | |  | |
| Foto 9: Patio requiere mejoramiento con adoquin decorativo, debido al exceso de tierra en el area. | | Foto 10: Patio requiere mejoramiento con adoquin decorativo, debido al exceso de tierra en el area. | |
|  | |  | |
| Foto 11: Evaluador con docente e integrante de OPF en patio. | | Foto 12: Evaluador con director, docente e integrantes de OPF en cancha del establecimiento. | |



Firma y sello del Presidente de la OR

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa