




HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHIPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0094-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
			
Foto 1: Mejoramiento de piso en aula.		Foto 2: Mejoramiento de piso en aula.	
			
Foto 3: Mejoramiento de modulo de gracias con baranda.		Foto 4: Mejoramiento de puerta en aula.	
			
Foto 5: Mejoramiento de ventana y balcon en aula.		Foto 6: Vista general de ventana y puerta en aula.	

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma, Sello y No. Colegiado del Técnico Evaluador de Campo

**Silvia Anali Orozco Chávez**  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHIPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0094-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24




Foto 7: Vista general interior de aula.




Foto 8: Vista general interior de aula.



Foto 9: Vista general exterior de aula.



Foto 10: Vista general exterior de aula.



Foto 11: Evaluador con directora, docentes y autoridades locales en aula mejorada.



Foto 12: Evaluador con docentes e integrantes de OPF en dirección.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Handwritten Signature]*

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Silvia Anali Orozco Chávez**  
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN