

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0116-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24



Foto 1: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 1.



Foto 2: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 1.




Foto 3: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 1.



Foto 4: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 1.



Foto 5: Vista general de pasillo en modulo de aulas 1.



Foto 6: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 2.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma, sello y No. Colegiado de la COPB





REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0116-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24
 <p>Foto 7: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 2.</p>		 <p>Foto 8: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 2.</p>	
 <p>Foto 9: Vista general de pasillo en modulo de aulas 2.</p>		 <p>Foto 10: Mejoramiento de machimbre y sistema electrico iluminación en modulo de aulas 2.</p>	
 <p>Foto 11: Evaluador con director, docente e integrantes de OPF en modulo de aulas 1.</p>		 <p>Foto 12: Evaluador con director, docente e integrantes de OPF en modulo de aulas 2.</p>	

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador

*Silvia Analí Orozco Chávez*  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN