








HOJA 2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEABAJ SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0128-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/24
			
Foto 1: Mejoramiento de techado en patio.		Foto 2: Mejoramiento de techado en patio.	
			
Foto 3: Mejoramiento de techado en patio.		Foto 4: Mejoramiento de techado en patio.	
			
Foto 5: Mejoramiento de techado en patio.		Foto 6: Mejoramiento de techado en patio.	





Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma, Sello y No. Colegiado del Técnico-Evaluador de Campo

**Silvia Anali Orozco Chávez**  
TÉCNICO-EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEABAJ SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0128-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/24
			
Foto 7: Vista lateral de mejoramiento de techado en patio.		Foto 8: Vista general de mejoramiento de techado en patio.	
			
Foto 9: Vista general de mejoramiento de techado en patio.		Foto 10: Vista general de mejoramiento de techado en patio.	
			
Foto 11: Evaluador con directora y presidente de OPF en patio.		Foto 12: Evaluador con directora y presidente de OPF en dirección.	

  
 Firma y sello del Presidente de la  


  
 Firma, Sello y No. Colegiado de  
